

Kulturpark Neu-Kladow Berlin-Spandau


Sicherung, Dokumentation und Rekonstruktion




Knobelsdorff-Schule Berlin
Oberstufenzentrum Bautechnik I


2008 – ca. 2011
Denkmaltechnische Assistenten


Praktikum Bauforschung,
verantwortlich A.Schlecht M.Sc




Ehemaliges Verwalterhaus: Bestandsaufnahme, Dokumentation und Analyse



	Kulturpark Neu-Kladow Berlin-Spandau Sicherung, Dokumentation und Rekonstruktion	
Knobelsdorff-Schule Berlin Oberstufenzentrum Bautechnik I	2008 – ca. 2011 Denkmaltechnische Assistenten	Praktikum Bauforschung, verantwortlich A.Schlecht M.Sc



Ehemaliges Verwalterhaus: Bestandsaufnahme, Dokumentation und Analyse



Verwalterhaus 1910 (Fassung Schultze-Naumburg)



Brandruine des Verwalterhauses (Zustand 2008/09)

